

Stock Number: 0UZ11347

Model: 624 P Serial Number: 1DW624PAEMLZ11347



ARVIOINTITARKASTUS — ADVANCED — WHEEL LOADERS

2021 John Deere 624 P
 Varasto: 0UZ11347
 Sarja: 1DW624PAEMLZ11347
 Ilmastoitu ohjaamo • Ulkopuolinen hydraulikka •
 Ajonhallinta • 20.5-renkaat • Yleiskiinnike • Peruutuskamera
 Ei tietoa takuusta

VARASTOINTIPAikka
Brandt Tractor Ltd. / 765392
 London, ON, N6E 1L1
 Yhteyshenkilö:

PHOTOS (26 Yhteensä)



YHTEENVETO

Yleiskunto: HYVÄ
Yleiset huomiot: good machine
Arvioijan nimi:
Operated Machine: No
Tunnit: 4.909

							Kommentit	Arvioitu kustannus		
	E X C	G O O D	A V G	F A I R	P O O R	N / A		Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Yleiskunto		X						0	0	0
Hallintalaitteet		X						0	0	0
Jäähdytysjärjestelmän tarkastukset		X						0	0	0
Moottorin tarkastukset		X						0	0	0
Vaihteiston tarkastukset		X						0	0	0
Tasauspyörästäön jarrujen ja vetopyörästäön tarkastukset		X						0	0	0
Hydraulijärjestelmän tarkastukset		X						0	0	0
Rungon tarkastukset		X						0	0	0
Työlaitteet		X						0	0	0
Renkaat / vanteet		X						0	0	0

YLEISKUNTO

							Arvioitu kustannus			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentit	Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Peltipinnat		X								
Ruoste / Korroosio		X								
Maalipinta		X								
Istuin / Turvavyö / Istuimen kääntö		X								
Ovet / Lasit		X								
Valot					X		front headlight, broken beacon			
Peilit		X								
Ohjaamon sisustus		X								
Määräaikaishuollot		X								
PIPit tehty		X								
Pysäköintijarru / Vivusto / Lukko		X								
Tarrat		X								
Käyttöohjekirja		X								
Pysäytys / Vapaa-asentolukitus		X								
Suojukset (vetoakseli)					X		right rear fender latch broken			
Välisumma		X								

HALLINTALAITTEET

							Arvioitu kustannus			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentit	Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Tuntimittari: Original X Kyllä Ei Operating X Kyllä Ei		X								
Latausjärjestelmä		X								
Moottoin öljynpainemittari		X								
Lämpömittarit (moottori, vaihteisto, hydraulikka)		X								
Käyttökytkimet (virtalukko, 4-veto, tuuletin jne)		X								
Käynnistysvirtapiiri		X								
Hälyttimet (peruutus)		X								
Hallintalaitteen virtapiiri		X								
Ilmanpuhdistimen tukkeumisen ilmaisin		X								
Välisumma		X								

JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄN TARKASTUKSET

								Arvioitu kustannus		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentit	Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Jäähdytysnesteen määrä / laatu			X				low			
Jäähdytysnesteen käyntilämpötila		X								
Jäähdytysnesteen vuodot		X								
Kannentiivisteiden vuoto		X								
Vesipumpun tarkastus		X								
Jäähdyttimen puhaltimen siivikko / hihnapyörät / rullakaihdin		X								
Jäähdyttimen puhaltimen ilmanohjain		X								
Hihnat / letkut / kiinnikkeet		X								
Jäähdyttimen / öljynlauhduttimien kunto		X								
Jäähdyttimen kiinnitys		X								
Ilmastointilaitteen toiminnan tarkastus		X								
Välisumma		X								

ENGINE

Merkki	Koko	Sarjanumero	Tier Rating	Tyyppi
		PE6068U091866		

MOOTTORIN TARKASTUKSET

								Arvioitu kustannus		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentit	Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Moottoriöljyn määrä / laatu		X								
Onko öljyn laatu testattu? X Kyllä Ei		X								
Moottorin ilmanoton tarkastus		X								
Moottorin käynnistys		X								
Moottorin kierrosluku (hidas joutokäynti)		X								
Moottorin kierrosluku (nopea joutokäynti)		X								
Polttoainevuodot		X								
Polttoaine- ja ruiskutuspumput / polttoainesuodatin		X								
Öljyvuodot		X								
Pakokaasujärjestelmä		X								
Onko käynti katkonaista?		X								
Tutki savuttaako (p-aine / öljy / jäähd.neste)		X								
Riittävä teho		X								
Riittävä öljynpaine		X								
Toiminnan tarkistus / nostolaite		X								
Epätavallinen moottorin käyntiääni		X								
Turbon tarkastus		X								
Ohivirtauksen tarkistus		X								
Puristuksen tarkastus (tarvittaessa)						X				
Irrallisia / kuluneita osia		X								
Välisumma		X								

VAIHEISTON TARKASTUKSET

							Arvioitu kustannus			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentit	Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Öljyn määrä / laatu		X								
Onko öljyn laatu testattu? X Kyllä Ei		X								
Öljyvuodot		X								
Vauhtipyörä / kytkimen toiminnan vaimennin		X								
Momentinmuunnin		X								
Jakovaihteisto						X				
Vaihteistoöljyn paine		X								
Vaihteiden kytkeytyminen (manuaali vaihteisto)		X								
Suunnanvaihtimen toiminta		X								
Vaihteen kytkeytyminen		X								
Vaihdevivuston säädöt						X				
Kytken / jarrun luisto (PowerShift)		X								
Trk Pmp / Mtr Phase (Hydrostatic)						X				
Hidas / nopea vaihteen voiminta						X				
Moottorin sammuminen		X								
Epänormaali vaihteistoääni		X								
Välisumma		X								

TASAUOPYÖRÄSTÖN JARRUJEN JA VETOPYÖRÄSTÖN TARKASTUKSET

								Arvioitu kustannus		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentit	Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Öljyn määrä / laatu		X								
Onko öljyn laatu testattu? X Kyllä Ei		X								
Öljyvuotoja		X								
Voimalinja / murrosnivelet		X								
Akselin heilurinivelet		X								
Osien kiinnitys		X								
Tasauspyörästäön käyntimelu		X								
Tasauspyörästäön lukon / luiston rajoittimen tarkastus		X								
Käyttäjarrun toiminta / öljyvuoto		X								
Välisumma		X								

HYDRAULIJÄRJESTELMÄN TARKASTUKSET

							Arvioitu kustannus			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentit	Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Öljyn määrä / laatu		X								
Onko öljyn laatu testattu? X Kyllä  Ei		X								
Öljyvuoja		X								
Öljyn käyntilämpötila		X								
Hydraulipumpun toiminta		X								
Epänormaali ääni pumpusta		X								
Järjestelmän tarkastus		X								
Paluu kaivuun		X								
Letkut / putket		X								
Ulkopuolinen hydrauliiikka / venttiilit		X								
Hallintaventtiilit / ylipaineventtiilit		X								
Ohjauksen toiminnan tarkastus		X								
Ohjauksen hydrauliventtiilin toiminnan tarkastus		X								
Välisumma		X								

RUNGON TARKASTUKSET

								Arvioitu kustannus		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentit	Osat	Työkustannus	Yhteissumma
Päärunko		X								
Työlaite / moottorirunko		X								
Akselit / tukivarret		X								
Ohjaamo / turvakaari		X								
Rungon nivelkohdat		X								
Puomi (kuormaaja/kuokkakaivin/kaivuri)		X								
Kauhankiinnitysvarsi / -vivusto		X								
Välisumma		X								

TYÖLAITTEET

								Arvioitu kustannus		
	% remaining	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentit	Osat	Työkustannus
Kauhat	60%		X							
Hampaat / kärjet							X			
Kärkipalat	60%		X							
Leikkuuterä	60%		X							
Välisumma			X							

RENKAAT / VANTEET

								Arvioitu kustannus		
	Tire size	Tire ply	% remaining	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Kommentit
Etu: oikea	20.5R25		70%		X					
Etu: vasen	20.5R25		70%		X					Bridgestone - 024/32, check-cracks, minor cut
Veto: oikea	20.5R25		80%		X					
Veto: vasen	20.5R25		80%		X					
Välisumma					X					

LISÄKUVAT



Stock Number: 0UZ11347

Model: 624 P Serial Number: 1DW624PAEMLZ11347



Stock Number: 0UZ11347

Model: 624 P Serial Number: 1DW624PAEMLZ11347

